

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	35	76.09
หญิง	11	23.91
รวม	46	100
2. วุฒิการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	31	67.39
ปริญญาตรี	14	30.43
สูงกว่าปริญญาตรี	1	2.17
รวม	46	100
3. อาชีพ		
ข้าราชการ	5	10.87
ประกอบอาชีพส่วนตัว	27	58.70
พนักงานบริษัทเอกชน	8	17.39
อื่น ๆ	6	13.04
รวม	46	100
4. ทราบข่าวจาก		
ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์	44	93.62
เพื่อน/คนรู้จัก	3	6.38
รวม	47	100
5. การรับบริการทั่วไป		
สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว	1	2.13
เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	46	97.87
รวม	47	100
6. การให้บริการรถยก รถลาก / ช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน		
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน	0	0.00
รถยก / รถลาก	0	0.00
รวม	0	100
7. ระดับความคิดเห็น		
7.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์		
มากที่สุด	45	97.83
มาก	1	2.17
ปานกลาง	0	0.00
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	46	100
7.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ		
มากที่สุด	44	95.65
มาก	2	4.35
ปานกลาง	0	0.00
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	46	100
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
7.1-		
รวม	1	100

9. จำนวนรถประชาชนที่เข้ามารับบริการในแต่ละวัน

วันที่เข้าใช้ บริการ	ประเภทบริการ / จำนวน (คน)								
	สอบถาม ข้อมูลเส้น ทาง/การ ท่องเที่ยว	สอบถาม ข้อมูลร้าน อาหาร	ข้อมูล โรงแรม/ ที่พัก	ที่นั่ง / ที่นอน พักผ่อน	เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	ข้อมูลรายชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ศูนย์ บริการผู้ชม รถ	การชาร์จ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือ ถือ/กล้องถ่าย รูป	นวดผ่อนคลาย (มี เฉพาะบาง ศูนย์ที่มี ความ พร้อม)	รวม
11 เมษายน 2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 เมษายน 2568	0	0	0	0	15	0	0	0	15
13 เมษายน 2568	0	0	0	0	6	0	0	0	6
14 เมษายน 2568	0	0	0	0	3	0	0	0	3
15 เมษายน 2568	0	0	0	0	7	0	0	0	7
16 เมษายน 2568	0	0	0	0	8	0	0	0	8
17 เมษายน 2568	1	0	0	0	7	0	0	0	8
รวม	1	0	0	0	46	0	0	0	47
ร้อยละ (รถแต่ละ ประเภท)	2.13	0	0	0	97.87	0	0	0	100.00

10. จำนวนรถที่เข้าใช้บริการตรวจสอบสภาพรถ

วันที่เข้าใช้บริการ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)						
	รถจักรยานยนต์	รถกระบะ/รถปิกอัพ	รถเก๋ง/รถยนต์	รถตู้/รถแวน	EV	อื่น ๆ	รวม

11 เมษายน 2568	0	0	0	0	0	0	0
12 เมษายน 2568	5	6	4	0	0	0	15
13 เมษายน 2568	4	1	1	0	0	0	6
14 เมษายน 2568	1	0	2	0	0	0	3
15 เมษายน 2568	5	1	1	0	0	0	7
16 เมษายน 2568	8	0	0	0	0	0	8
17 เมษายน 2568	7	0	0	0	0	0	7
รวม	30	8	8	0	0	0	46
ร้อยละ (รดแต่ละประเภท)	65.22	17.39	17.39	0	0	0	100

11. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถจักรยานยนต์

รายการตรวจสอบรถจักรยานยนต์	จำนวน (คัน)	เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด(%)
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	25	83.33
2. ตรวจสภาพยาง	4	13.33
3. ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	0	0
4. ตรวจสอบคลัตช์	0	0
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ชั่วแบตเตอรี่	0	0
6. ตรวจสอบเบรก	0	0
7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	3	10
8. ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0
9. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0
10. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์	0	0
11. ตรวจสอบคันเร่ง	0	0
12. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ท่อทางน้ำมัน	1	3.33
13. ตรวจสอบระบบรองรับน้ำหนัก	0	0
14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์	0	0

15. ตรวจสอบโซ่และเฟืองโซ่	5	16.67
16. ตรวจสอบระบบบังคับลิ้น	0	0
17. ตรวจสอบที่หักเห้า-ขาตั้ง	0	0
18. ตรวจสอบแผ่นบังโซ่	0	0
19. ตรวจสอบกงล้อ	0	0
20. ตรวจสอบกระจกมองหลัง	0	0

12. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

รายการตรวจสอบบำรุงรถ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)									
	1. รถกระบะ/รถปิคอัพ	ร้อยละ	2. รถเก๋ง/รถยนต์	ร้อยละ	3. รถตู้/รถแวน	ร้อยละ	4. EV	ร้อยละ	5. อื่น ๆ	ร้อยละ
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	0	0	2	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. ตรวจสอบสภาพยาง	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำพร้อมฝาปิดหม้อ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	1	12.5	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. ตรวจสอบสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง	2	25	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7. ตรวจสอบท่ออย่างหม้อน้ำและรอยรั่ว	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมัน ครีตซ์	1	12.5	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. ตรวจสอบคลัตช์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ชั่วแบตเตอรี่	2	25	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11. ตรวจระดับน้ำล้างกระจก	0	0	1	12.5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปิดน้ำฝน	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00

13. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในท้องเครื่องยนต์	0	0	1	12.5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. ตรวจสอบเบรก	0	0	1	12.5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15. ตรวจสอบเบรกมือ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	2	25	2	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18. ตรวจเช็คชนิดนิรภัย	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19. ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00

13. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน (10 รูป)

